



<http://www.sud-renault-douai.com>

Tel : 38926

# SELLERIE



04/09/09

## Postes surchargés, réactivité nulle = grève

**CE MATIN** la Section Syndicale SUD de sellerie a interpellé la maîtrise de l'UET 4 flux B pour lui faire part des postes surchargés et du ras le bol qui s'installait dans l'UET.

**N'AYANT PAS ETE ENTENDU** alors que les problèmes étaient connus depuis pas mal de temps, notamment en préparation ABS ou l'une des tables présente des dysfonctionnements importants depuis le démarrage de la J 95, (trop de manipulations inutiles et reprise de couple obligatoire), ajoutons à cela le sur engagement des postes et la coupe était pleine.

**LES SALARIES DE L'UET 4** ont donc décidé avec leur syndicat SUD, de donner un grand coup de pied dans la fourmilière en débrayant, cette action aura eu le mérite de faire bouger les choses.

- Un renfort a été mis pour soulager les postes de travail surchargés.
- Les tuyaux CA : la mise en place de masse ABS est retirée.
- Les tuyaux carburants : sont soulagés de 3 agrafes.
- Poste multimédia : l'ergonomie du poste doit être revue notamment sur les véhicules pour les pays nordiques, un renfort est mis à disposition.
- Montage ABS : retrait d'un zippage d'identification.
- Table ABS : encore rien de régler, nous recherchons désespérément un bon technicien de STANLEY ou de GR2I capable de régler cette table, ou donner les moyens aux techniciens de Renault au moins le travail effectué sera de qualité.

**SUD** précise que le renfort ne doit être là pour palier à un manque d'effectif, mais bien pour soulager les postes surchargés, SUD veillera à cela et agira en conséquence car il y en a marre d'entendre le CA nous gaver jour après jour des mêmes discours et des remontrances qu'il se permet de faire aux opérateurs lesquelles n'ont aucun effet sur nos postes de travail.